УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ПКИ

Н.С. Тюина

01.09.2022 г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги);
г. Пенза, ул. Плеханова 15.

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): образование.

Сведение об объекте:

-здание, состоящее из 4 этажей, площадью 3766,5 м^2

- наличие прилегающего земельного участка: площадью 6855 м^2

Год постройки здания: 1971,

текущий ремонт- фойе, кабинеты

капитальный ремонт- нет

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование- согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пензенский колледж искусств», ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»

Адрес места нахождения организации: г. Пенза, ул. Плеханова 15.

Основание для пользования объектом:

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Административно-территориальная подведомственность: Субъект РФ

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство культуры и туризма Пензенской области, 440026, г. Пенза, ул. Красная, 71.

2. Состояние доступности

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут движения с использованием пассажирского транспорта:А 54, А 66,
А 70, М 10, М 4, М 10а, М 2а, М 39, М77.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирскоготранспорта

Расстояние до объекта от остановки транспорта:. 550 м
Время движения (пешком): 7 минут
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) есть.
Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,

визуальная): визуальная – наружная вывеска на входе в здания колледжа
Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): нет спусков до калитки, от калитки до учебного корпуса нет. Имеются бордюры покраям пешеходных путей не менее 15см.
На крыльце учебного корпуса установлен пандус.
Их обустройство для инвалидов на коляске: с одной стороны пешеходная дорожка оборудована поручнями,

2.3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности инвалидов на объектах

№п/п	Основные показатели доступности для инвалидовобъекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков и условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Отсутствуют
4	Поручни	Есть
5	Пандусы (длина 2,36 см)	Наружная лестница центрального входа и внутренняя лестница в общежитии на первом этажеоборудованы пандусом, поперечный уклон в пределах 1-2%
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Отсутствуют
8	Доступные входные группы	Входная площадка оборудована навесом, водоотводом, размеры входной площадки соответствуют установленным; поверхность покрытия пандуса и входной, площадки твердая, скольжения не допускает. Ширина дверных проемов входной группы соответствует нормативным требованиям; Не оборудован навес над пандусом.
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	В учебном корпусе не оборудованы санитарныеузлы для маломобильных обучающихся с расширенными дверными проемами и специализированным оборудованием.
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах,лестничных маршей, площадок	Ширина дверных проемов в специализированной аудитории не соответствует.Пути следования соответствуют нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 2 м; пространство для поворота иразворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено

11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Препятствия по пути следования инвалидов наколяске в аудиторию- отсутствуют. Имеются визуальные указатели, обозначающие специализированные санитарные помещения. Участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом не имеют тактильных предупреждающих указателей.
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информации. Имеются световые указатели аварийного выхода.	Визуальные указатели, световые табло, система световой сигнализации для лиц с нарушением слуха - отсутствует.

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности дляинвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидовпредоставляемой услуги
1	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услугидействий. На сайте положение.	Присутствует
2	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование педагогического коллектива по вопросам приема в образовательную организацию во втором полугодии
3	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Должностная инструкция педагога-психолога
4	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
5	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
6	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги	Есть
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения	На сайте ГБПОУ ПКИ есть ссылка для слабовидящих
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Есть 1 ставка тьютера в штатном расписании

4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставленияна нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Вход в здание: контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей. Замена пандуса у входной группы в учебный корпус	2022 при наличии финансирования Третий квартал 2022
2	Пути движения внутри здания: установка визуальных указателей, световых маяков	2022
3	Зона целевого посещения объекта: установка указателей движения, информирующих стендов	2022
4	Санитарно-гигиенические помещения: установка кнопки аварийного вызова, дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений.	по мере необходимости
5	Система информации на объекте (на всех зонах): установка визуальных указателей движения, системы световой сигнализации, светодиодных табло.	2022
6	Специализированное оборудование: приобретение индукционных систем для слабослышащих.	по мере необходимости